

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник управления образования  
и молодежной политики

В.В. Еремкин

28, 09, 2015 г.



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**

№ 130-ДС

**I. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта административное здание
- 1.2. Адрес объекта 390037, г.Рязань, ул. Советской Армии, дом 20-А
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1730,9 кв.м.
  - часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1977, последнего капитального ремонта не проводился
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно, капитального \_\_\_\_\_

**сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Рязани «Детский сад № 130» (МАДОУ «Детский сад № 130»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 390037 г.Рязань, ул. Советской Армии, дом 20-А
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования и молодежной политики администрации города Рязани
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 390000, г. Рязань, ул. Ленина, д. 45А т. 25-62-01 (приемная)

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое образование)

2.2 Виды оказываемых услуг дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность посещаемость – 135 детей, вместимость – 220 детей, пропускная способность - 220 детей

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

## 3. Состояние доступности объекта

### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобусы №6, 16, 17, 34, 32, 35, троллейбусы №2, 3, 13, 15, маршрутные такси №45, 47, 53, 55, 65, 66, 73, 77, 80, 85, 98, 99

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать плохое асфальтное покрытие с хаотичными углублениями и неровностями)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( \_\_\_\_\_ )

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (г)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (г,у)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (г,у)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (у)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (у)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (о, у)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (о, г,у)

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: \_\_\_\_\_ ВНД \_\_\_\_\_

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт Ориентировочная стоимость работ – 1500 тыс. руб.
2	Вход (входы) в здание	Реконструкция входной группы Ориентировочная стоимость работ - 1 млн. рублей.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Реконструкция входной группы. Размещение пиктограмм, характеризующих доступность, указателей направления движения, входа, выхода, эвакуационных знаков. Оборудование речевыми информаторами и маяками, аудиовизуальными информационно-справочными системами, тактильными схемами. Установка тактильной плитки (текущий ремонт). Ориентировочная стоимость работ - 2 млн. рублей.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Разместить тактильную и визуальную контрастную информацию, оборудовать поручни, уложить тактильную плитку (текущий ремонт).

		Ориентировочная стоимость работ – 500 тыс. рублей.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Установить опорный поручень, разместить тактильную информацию, реконструкция кабин, установить откидные опорные поручни, разместить крючки для костылей (текущий ремонт). Ориентировочная стоимость работ – 2 млн. рублей
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Обеспечить возможность получения звуковой информации. Дублировать информирующие обозначения внутри здания рельефными знаками. Ориентировочная стоимость работ – 200 тыс рублей
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	
8	<b>Все зоны и участки</b>	

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ \_\_\_\_\_  
в рамках исполнения \_\_\_\_\_

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

–  
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата \_\_\_\_\_

(наименование сайта, портала)

### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.,

2. Акта обследования объекта: № акта \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ \_\_\_\_\_

г. Рязань

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта \_\_\_\_\_ административное здание
- 1.2. Адрес объекта 390037, г. Рязань, ул. Советской Армии, д.20-А
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 1730,9 кв.м. (вместе с подвальным помещением)
  - часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м.
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 7546,7 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1977, последнего капитального ремонта не проводился
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно, капитального -.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Рязани «Детский сад № 130» (МАДОУ «Детский сад № 130»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 390037, г. Рязань, ул. Советской Армии, д.20-А

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобусы №6, 16, 17, 34, 32, 35, троллейбусы №2, 3, 13, 15, маршрутные такси №45, 47, 53, 55, 65, 66, 73, 77, 80, 85, 98, 99

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту \_\_\_\_\_ нет

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;  
нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;  
нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (плохое асфальтное покрытие с хаотичными углублениями и неровностями)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( \_\_\_\_\_ )

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г)	-	
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г, У)	а	
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, У)	1	
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (У)	7, 8, 17, 20, 36, 43, 44, 34	
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (У)	12, 16, 40, 33, 18, 31, 41, 5	
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (О, У)	-	
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (О, Г, У)	-	

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт Ориентировочная стоимость работ – 1500 тыс. руб.
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт Ориентировочная стоимость работ - 400 тыс. рублей.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт Реконструкция входной группы. Размещение пиктограмм, характеризующих доступность, указателей направления движения, входа, выхода, эвакуационных знаков. Оборудование речевыми информаторами и маяками, аудиовизуальными информационно-справочными системами, тактильными схемами. Установка автоматической системы открывания дверей. Установка тактильной плитки. Ориентировочная стоимость работ - 2 млн. рублей.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Разместить тактильную и визуальную контрастную информацию, оборудовать поручни, уложить тактильную плитку (текущий ремонт). Ориентировочная стоимость работ – 500 тыс. рублей.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Установить унитазы, имеющие опору для спины, опорный поручень, откидные опорные поручни, разместить тактильную информацию, разместить крючки для костылей (текущий ремонт). Ориентировочная стоимость работ – 300 тыс. рублей
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Обеспечить возможность получения звуковой и визуальной информации. Дублировать информирующие обозначения внутри здания рельефными знаками (текущий ремонт). Ориентировочная стоимость работ – 200 тыс. рублей
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Оборудование путей движения инвалидов средствами ориентации, установка пандусов, ремонт асфальтового покрытия Ориентировочная стоимость работ – 5 млн. рублей
8	<b>Все зоны и участки</b>	Ориентировочная стоимость работ – 9900 тыс. рублей

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

## 4.2. Период проведения работ

в рамках исполнения

*(указывается наименование документа: программы, плана)*

## 4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

4.4.1. согласование на Комиссии

*(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)*

4.4.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ УЧИМСЯ ЖИТЬ ВМЕСТЕ <http://zhit-vmeste.ru/map/>

*(наименование сайта, портала)*

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на <u>2</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на <u>2</u> л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на <u>2</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на <u>2</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на <u>2</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>2</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на - л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на 2 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_



Руководитель  
рабочей группы \_\_\_\_\_

(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

Члены рабочей группы:

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

В том числе:

представители общественных  
организаций инвалидов

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

представители организации,  
расположенной на объекте

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

**I Результаты обследования:****1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждениегорода Рязани «Детский сад № 130» (МАДОУ «Детский сад № 130»390037, г. Рязань, ул. Советской Армии, д.20-А

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	-	Информация об объекте отсутствует	к, о, с	Оборудовать входы и пути движения элементами информации об объекте	капитальный ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	-	Указатели направления движения отсутствуют	к, с	Обеспечить систему средств информационной поддержки на всех путях движения, доступных для МГН	
					Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара отсутствует	к, о, с	Установить бордюры по краям пешеходных путей высотой не менее 0,05 м. Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должен превышать 0,025 м.	капитальный ремонт
					Места отдыха отсутствуют	к, о	Организовать места отдыха	
1.3	Лестница (наружная)	есть	а, а <sub>1</sub> , а <sub>6</sub>	-	Контрастная маркировка крайних ступеней отсутствует	с	Выделить краевые цветом ступени лестничного марша	капитальный ремонт
					Поручни отсутствуют	о, с, у	Установить поручни наружной лестницы в соответствие техническим требованиям к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261	
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	Пандуса нет	к, о	технические решения невозможны	не нуждается
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	Автостоянка и парковка для инвалидов отсутствуют	к	технические решения невозможны	не нуждается
	<b>ОБЩИЕ требования к зоне</b>	Входы и пути движения должны быть оборудованы элементами информации об объекте. Пути должны стыковаться с внешними по отношению к участку транспортными и пешеходными коммуникациями, специализированными парковочными местами, остановками общественного транспорта. Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН.						

		<p>Высоту бордюров по краям пешеходных путей на территории рекомендуется принимать не менее 0,05 м. Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должен превышать 0,025 м. Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, следует размещать не менее чем за 0,8 м до объекта информации или начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п. Ширина тактильной полосы принимается в пределах 0,5 - 0,6 м. Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов должно быть из твердых материалов, ровным, шероховатым, без зазоров, не создающим вибрацию при движении, а также предотвращающим скольжение, т.е. сохраняющим крепкое сцепление подошвы обуви, опор вспомогательных средств хождения и колес кресла-коляски при сырости и снеге. Краевые ступени лестничных маршей должны быть выделены цветом или фактурой. Пандусы должны иметь двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 м (допустимо от 0,85 до 0,92 м) и 0,7 м. На индивидуальных автостоянках на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания следует выделять 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов, в том числе 5% специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске. Выделяемые места должны обозначаться знаками и продублированы знаком на вертикальной поверхности, расположенной на высоте не менее 1,5 м.</p> <p>Краевые ступени лестничных маршей должны быть выделены цветом или фактурой. Размеры входной площадки с пандусом не менее 2,2x2,2 м.</p> <p>Дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета. Двери должны быть хорошо опознаваемы и иметь символ, указывающий на их доступность. Глубина тамбуров и тамбур-шлюзов при прямом движении и одностороннем открывании дверей должна быть не менее 2,3 при ширине не менее 1,50 м. При глубине тамбура менее 1,8 м до 1,5 м (при реконструкции) его ширина должна быть не менее 2 м.</p>
--	--	--

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	<b>ДЧ-И (г)</b>	-	-	капитальный ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к

заключению: \_\_\_\_\_ нет

**I Результаты обследования:**  
**2. Входа (входов) в здание**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
города Рязани «Детский сад № 130» (МАДОУ «Детский сад № 130»)  
390037, г. Рязань, ул. Советской Армии, д.20-А  
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	а, а <sub>1</sub> , а <sub>6</sub>	-	Контрастная маркировка крайних ступеней отсутствует	с	Выделить краевые цветом ступени лестничного марша	текущий ремонт
					Поручни отсутствуют	о, с, у	Установить поручни в соответствие техническим требованиям к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261,	текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	Отсутствует пандус (наружный)	к, о, с	технические решения невозможны	не нуждается
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	а, а <sub>1</sub> , а <sub>6</sub>	-	Звуковой маяк у входа отсутствует	с	Оборудовать звуковой маяк	текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть		-	Дверные наличники или края дверного полотна и ручки одного цвета с дверным полотном.	с	Окрасить в отличные от дверного полотна контрастные цвета	текущий ремонт
2.5.	Тамбур №1, 2	есть	56, 57	-	Габариты (глубина, ширина) меньше нормативных, наличие порогов	к	технические решения невозможны	не нуждается
	Тамбур №3, 4	есть	54, 55	-	Габариты (глубина, ширина) меньше нормативных, наличие порогов	к	технические решения невозможны	не нуждается
	<b>ОБЩИЕ требования к зоне</b>	В здании должен быть как минимум один вход, доступный для МГН, с поверхности земли и из каждого доступного для МГН подземного или наземного уровня, соединенного с этим зданием. Наружные лестницы и пандусы должны иметь поручни с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам по ГОСТ Р 51261. Пандусы должны иметь двухстороннее ограждение с поручнями на высоте 0,9 м. и 0,7 м. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м (допускается от 0,27 до 0,33 м) и иметь нетравмирующее завершение. Дверные наличники или края дверного полотна и ручки рекомендуется окрашивать в отличные от дверного полотна контрастные цвета. Двери должны быть хорошо опознаваемы и иметь символ, указывающий на их доступность.						

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (г, у)	а, а <sub>1</sub> , а <sub>6</sub> , 54, 55, 56, 57	-	текущий ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к

заключению: \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_

## I Результаты обследования:

### 3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
города Рязани «Детский сад № 130» (МАДОУ «Детский сад № 130»)

390037, г. Рязань, ул. Советской Армии, д.20-А

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор	есть	1	-	Отсутствуют пиктограммы, характеризующие доступность, указатели направления движения, входа, выхода, а также речевые информаторы и маяки, аудиовизуальные информационно-справочные системы, тактильные схемы	к, г, с	Разместить пиктограммы, характеризующие доступность, указатели направления движения, входа, выхода. Оборудовать речевыми информаторами и маяками, аудиовизуальными информационно-справочными системами, тактильными схемами. Установка тактильной плитки.	текущий ремонт
3.2	Лестницы (внутри здания)	есть	50, 51, 52, 53	-	Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед входами на лестницы не имеют тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026.	к, с	Установить тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026. На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней установить рельефные обозначения, а также предупредительные полосы об окончании перил.	Текущий ремонт
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	к	-	технические решения
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	к, о	-	невозможны
3.5	Двери	есть	-	-	Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверями не имеют тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026. Зоны «возможной опасности» с учетом проекции движения дверного полотна не обозначены контрастной цветом окружающего пространства краской для разметки.	к, с	Установить тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026. Зоны «возможной опасности» с учетом проекции движения дверного полотна обозначить контрастной к цвету окружающего пространства краской для разметки.	текущий ремонт

3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	a <sub>5</sub> , a <sub>2</sub>	-	Отсутствует система автоматического открывания дверей	к, о, г, с	Установка автоматической системы открывания дверей	Капитальный ремонт
	<b>ОБЩИЕ требования к зоне</b>	<p>Проектные решения зданий и сооружений должны обеспечивать безопасность посетителей в соответствии с требованиями «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений», «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» и ГОСТ 12.1.004 с обязательным учетом психофизиологических возможностей инвалидов различных категорий, их численности и места предполагаемого нахождения в здании или сооружении.</p> <p>Места обслуживания и постоянного нахождения МГН должны быть расположены на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений зданий наружу. Двери, стены помещений зон безопасности, а также пути движения к зонам безопасности должны быть обозначены эвакуационным знаком Е 21 по ГОСТ Р 12.4.026.</p> <p>Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы, а также перед поворотом коммуникационных путей должны иметь тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026. Зоны «возможной опасности» с учетом проекции движения дверного полотна должны быть обозначены контрастной цвету окружающего пространства краской для разметки. На верхней или боковой, внешней по отношению к маршру, поверхности поручней должны предусматриваться рельефные обозначения, а также предупредительные полосы об окончании перил.</p>						

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь движения внутри	ДЧ-И (г, у)	1, 50, 51, 52, 53, a <sub>5</sub> , a <sub>2</sub>	-	<p>Размещение пиктограмм, характеризующих доступность, указателей направления движения, входа, выхода, эвакуационных знаков.</p> <p>Оборудование речевыми информаторами и маяками, аудиовизуальными информационно-справочными системами, тактильными схемами.</p> <p>Установка тактильной плитки.</p> <p>Установка автоматической системы открывания дверей (капитальный ремонт).</p>

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к

заключению: нет

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
города Рязани «Детский сад № 130» (МАДОУ «Детский сад № 130»)

390037, г. Рязань, ул. Советской Армии, д.20-А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	7, 8, 17, 20, 24, 26, 36, 43, 44, 34, 49, 45, 2, 3, 7 <sup>а</sup> , 5		Отсутствуют тактильная и визуальная контрастная информация, опорные поручни, тактильная плитка	к, о, с, г	Разместить тактильную и визуальную контрастную информацию, оборудовать поручни, уложить тактильную плитку	текущий ремонт
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.3	Обслуживание через окно	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	есть	1	-	Отсутствуют тактильная и визуальная контрастная информация, опорные поручни, тактильная плитка	к, о, с, г	Разместить тактильную и визуальную контрастную информацию, оборудовать поручни, уложить тактильную плитку	текущий ремонт
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед поворотом коммуникационных путей должны иметь тактильные предупреждающие указатели и/или контрастно окрашенную поверхность в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026.						



## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания	<b>ДЧ-И (у)</b>	1, 7, 8, 17, 20, 36, 43, 44, 34, 49, 45, 2, 3, 7 <sup>а</sup> , 5, 24, 26	-	Разместить тактильную и визуальную контрастную информацию, оборудовать поручни, уложить тактильную плитку (текущий ремонт)

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к

заключению: \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**  
**5. Санитарно-гигиенических помещений**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
города Рязани «Детский сад № 130» (МАДОУ «Детский сад № 130»)  
390037, г. Рязань, ул. Советской Армии, д.20-А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетные комнаты	есть		-	Отсутствуют унитазы, имеющие опору для спины, опорный поручень у раковины, тактильная маркировка санузла, откидные опорные поручни, крючки для костылей Габариты кабины меньше нормативных	к, о, с	Установить унитазы, имеющие опору для спины, опорный поручень, откидные опорные поручни, Разместить тактильную информацию Разместить крючки для костылей	текущий ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	нет		-	-	-	технические решения невозможны	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет		-	-	-	технические решения невозможны	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	Доступная кабина в общей уборной должна иметь размеры не менее: ширина - 1,65 м., глубина - 1,8 м., ширина двери - 0,9 м. Следует предусматривать возможность установки откидных опорных поручней, штанг, поворотных или откидных сидений. Один из писсуаров следует располагать на высоте от пола не более 0,4 м или применять писсуар вертикальной формы. Следует применять унитазы, имеющие опору для спины. В кабине рядом с унитазом следует предусматривать пространство не менее 0,75 м для размещения кресла-коляски, а также крючки для одежды, костылей и других принадлежностей. В кабине должно быть свободное пространство диаметром 1,4 м для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу.						

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	<b>ДЧ-И (у)</b>	12, 16, 40, 33, 18, 31, 41, 5	-	Установить унитазы, имеющие опору для спины, опорный поручень, откидные опорные поручни. Разместить тактильную информацию. Разместить крючки для костылей. Текущий ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к

заключению: \_\_\_\_\_ нет

**I Результаты обследования:  
6. Системы информации на объекте**

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
города Рязани «Детский сад № 130» (МАДОУ «Детский сад № 130»)  
390037, г. Рязань, ул. Советской Армии, д.20-А  
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	-	-	Визуальные средства отсутствуют	к, г, с	Расположить визуальную информацию на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения	текущий ремонт
6.2	Акустические средства	нет	-	-	Звуковая информация отсутствует	с	Обеспечить возможность получения звуковой информации	
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Информирующие обозначения внутри здания должны не дублируются рельефными знаками	с	Дублировать информирующие обозначения внутри здания рельефными знаками	
	ОБЩИЕ требования к зоне	<p>Системы средств информации и сигнализации об опасности, размещаемые в помещениях, предназначенных для пребывания всех категорий инвалидов и на путях их движения, должны быть комплексными и предусматривать визуальную, звуковую и тактильную информацию с указанием направления движения и мест получения услуги. Они должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51671, ГОСТ Р 51264, а также учитывать требования СП 1.13130.</p> <p>Система средств информации зон и помещений (особенно в местах массового посещения), входных узлов и путей движения должна обеспечивать непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения. Она должна предусматривать возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасностях в экстремальных ситуациях и т.п.</p> <p>Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения, быть увязана с художественным решением интерьера и располагаться на высоте не менее 1,5 м и не более 4,5 м от уровня пола.</p> <p>Информирующие обозначения помещений внутри здания должны дублироваться рельефными знаками и размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки и крепиться на высоте от 1,3 до 1,4 м.</p> <p>Кроме визуальной должна быть предусмотрена звуковая сигнализация, а также по заданию на проектирование - стробоскопическая сигнализация (в виде прерывистых световых сигналов), сигналы которой должны быть видимы в местах скопления людей.</p>						

		Замкнутые пространства зданий (помещения различного функционального назначения, кабины уборной, лифт, кабина примерочной и т.п.), где инвалид, в том числе с дефектами слуха, может оказаться один, а также лифтовые холлы и зоны безопасности должны быть оборудованы системой двусторонней связи с диспетчером или дежурным. Система двусторонней связи должна быть снабжена звуковыми и визуальными аварийными сигнальными устройствами.
--	--	---

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	<b>ДЧ-И (о, у)</b>	-	-	Обеспечить возможность получения звуковой и визуальной информации. Дублировать информирующие обозначения внутри здания рельефными знаками. Текущий ремонт.

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к

заключению: \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_

**АНКЕТА**  
**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
№ \_\_\_\_\_

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта \_\_\_\_\_ административное здание \_\_\_\_\_
- 1.2. Адрес объекта 390037, г.Рязань, ул. Советской Армии, дом 20-А \_\_\_\_\_
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 1730,9 кв.м.  
- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1977, последнего капитального ремонта не проводился \_\_\_\_\_
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ежегодно, капитального \_\_\_\_\_

**сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Рязани «Детский сад № 130» (МАДОУ «Детский сад № 130») \_\_\_\_\_
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 390037 г.Рязань, ул. Советской Армии, дом 20-А \_\_\_\_\_
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования и молодежной политики администрации города Рязани \_\_\_\_\_
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 390000, г. Рязань, ул. Ленина, д. 45А т. 25-62-01 (приемная) \_\_\_\_\_

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) \_\_\_\_\_  
образование \_\_\_\_\_
- 2.2 Виды оказываемых услуг дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию) \_\_\_\_\_
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность посещаемость – 135 детей, вместимость – 220 детей, пропускная способность - 220 детей
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

### 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобусы №6, 16, 17, 34, 32, 35, троллейбусы №2, 3, 13, 15, маршрутные такси №45, 47, 53, 55, 65, 66, 73, 77, 80, 85, 98, 99

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту \_\_\_\_\_ нет \_\_\_\_\_

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта \_\_\_\_\_ 300 \_\_\_\_\_ м

3.2.2 время движения (пешком) \_\_\_\_\_ 5 \_\_\_\_\_ мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать плохое асфальтное покрытие с хаотичными углублениями и неровностями)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( \_\_\_\_\_ )

#### 3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт Ориентировочная стоимость работ – 1500 тыс. руб.
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт Ориентировочная стоимость работ - 400 тыс. рублей.
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт Реконструкция входной группы. Размещение пиктограмм, характеризующих доступность, указателей направления движения, входа, выхода, эвакуационных знаков. Оборудование речевыми информаторами и маяками, аудиовизуальными информационно-справочными системами, тактильными схемами. Установка автоматической системы открывания

		дверей. Установка тактильной плитки. Ориентировочная стоимость работ - 2 млн. рублей.
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Разместить тактильную и визуальную контрастную информацию, оборудовать поручни, уложить тактильную плитку (текущий ремонт). Ориентировочная стоимость работ – 500 тыс. рублей.
5	арно-гигиенические помещения	Установить унитазы, имеющие опору для спины, опорный поручень, откидные опорные поручни, разместить тактильную информацию, разместить крючки для костылей (текущий ремонт). Ориентировочная стоимость работ – 300 тыс. рублей
6	ма информации на объекте (на всех )	Обеспечить возможность получения звуковой и визуальной информации. Дублировать информирующие обозначения внутри здания рельефными знаками (текущий ремонт). Ориентировочная стоимость работ – 200 тыс. рублей
7	движения к объекту (от остановки порта)	Оборудование путей движения инвалидов средствами ориентации, установка пандусов, ремонт асфальтового покрытия Ориентировочная стоимость работ – 5 млн. рублей
8.	оны и участки	Ориентировочная стоимость работ –9900 тыс. рублей

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано \_\_\_\_\_**

Лобанова И.В., и.о. заведующего МАДОУ «Детский сад № 130», тел. 41-16-69

(подпись, Ф.И.О руководителя, должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

**М.П.**